

ALERTAS DE QUALIDADE DA ÁGUA, ao abrigo do artº 24 do novo DL n.º 69/2023, de 21 de agosto.

SIGLAS abaixo adotadas

AS - Autoridade de Saúde

CMMB - Câmara Municipal de Mondim de Basto

VP - Valor Paramétrico

AR - Aguarda resultado

AV - Análise verificação

BC - Bactérias coliformes

CP - Clostridium perfringens

AD - investigação das causas e implementação de medidas corretivas a decorrer

CO - Controlo operacional

AG - A aguardar resultado da análise de verificação

Zona de Abastecimento	Data colheita	Parâmetro em Incumprimento	Resultado	VP	Entidade que detetou o incumprimento
Porcaças	28/09/2023	BC	23	0	AS
Lameira (Varziguelo)	28/09/2023	CP	2	0	AS
Fonteiras	04/10/2023	Radão	689	500	CMMB
Fonteiras	04/10/2023	Arsénio	14,8	10	CMMB
Rebordelos	04/10/2023	Arsénio	12,8	10	CMMB

Parecer AS					
Causas atribuídas ao incumprimento	AS emitiu parecer?	AS determina existir potencial risco significativo para a Saúde Humana?	AS determina restrições ao abastecimento?	AS determina interrupção ao abastecimento?	AS determina alerta aos consumidores?
T1	sim	sim	C2	Não	sim
T1	sim	sim	C2	Não	sim
X2	sim	sim	C2	SIM	SIM
X2	sim	sim	C2	SIM	SIM
X3	sim	sim	C2	Não	SIM

Atualizado a: 27/10/2023

Medidas corretivas				
AS determina medidas corretivas? Quais	Medidas efetuadas pela CMMB	Dia da contra análise	Resultado AV	Ponto de situação
C2,C4,D2, T1 e T6	C2,C4,D2, T1 e T6	18/10/2023	0	Conforme
C2,C4,D2, T1 e T6	C2,C4,D2, T1 e T6	18/10/2023	0	Conforme
C2,C3,D6,G1	C2,C3 e D6	19/10/2023		AG
C2,C3,D6,G1	C2,C3 e D6	02/11/2023		AG
C2,C3,D6 ,G1	C2,C3 e D6	02/11/2023		AG

Causas

- D2** Falta de manutenção/limpeza na rede de adução/distribuição/reservatório
- T1** Dosagem inadequada de reagente
- X1** A decorrer investigação das causas
- X2** De acordo com as análises realizadas no CO, verificou-se que foi o "furo novo" que contribuiu para o resultado inconforme. Nesse sentido o mesmo foi desligado. O abastecimento à população passou a ser efetuado pela mina e autotanque, caso este se verifique necessário.
- X3** Obstrução na mina/nascente, tendo interferido com a qualidade da água

Medidas Corretivas

- C2** Restrição ao abastecimento (utilização da água apenas se fervida ou desinfetada)
- C3** Abastecimento alternativo temporário (autotanque, água engarrafada, outros)
- C4** Proceder a inspeção sanitária ao longo de todo o sistema de abastecimento
- D2** Manutenção/limpeza/higienização na rede de distribuição/reservatório
- D6** Proceder a monitorização da qualidade da água tratada na rede adução/distribuição/reservatório (parâmetros, pontos de colheita)
- T1** Correção de dosagem de reagente no tratamento
- T6** Assegurar a eficiência e eficácia do sistema de tratamento instalado
- X1** Medidas corretivas C2,C4,D2, T1 e T6 agendadas
- G1** Definir e implementar um plano de trabalhos com vista à correção da situação